

## GARANTINIO REMONTO LENTELĖ


NR.					
Prekės pristatymo į Serviso centrą data					
Remonto data					
Remonto ir pakeistų detalių aprašymas					
SC meistro pavardė					
SC taisyklos antspaudas					

### Pastabos dėl garantinio remonto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## ELEKTROS VARIKLIS

DINGO AX TDX



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami įtaisus, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

50870675, 50870679, 50870682, 50870685

MLT-962-0702

## PRATARMĖ

Dėkojame už pasitikėjimą ENAR gaminiais.

Maksimaliam įrenginio našumui užtikrinti, rekomenduojame atidžiai perskaityti šiose instrukcijose pateiktas įrenginio saugumo, priežiūros ir naudojimo taisykles.

Defektuotas dalis rekomenduojama iš karto pakeisti, siekiant išvengti didesnių problemų.  
Laikantis naudojimo instrukciją, užtikrinamas ilgesnis įrenginio tamavimo laikas.

Mes mielai padésime jums, paaiškindami įrenginio veikimą ir pateikdami su įrenginio veikimu susijusius pasiūlymus.

### 2. TECHNINIAI DUOMENYS

Variklio tipas	Universalus vienfazis variklis
Elektros instaliacijos tipas	Dviguba instalacija
Korpusas	Poliamidas 6.6+26%
Galia	2300 arba 1.600 WAT
Įtampa	230V arba 115V 50/60HZ
Patikrinkite, ar maitinimo tinklo įtampa sutampa su įtampa, nurodyta techninių duomenų plokštéléje	
Naudojama srovė	10 A (220 V) / 13 A (115 V)
Greitis, nešant apkrovos	18 000 APS./MIN.
Greitis, esant apkrovai	12 000 APS./MIN.
Svoris	5.4 kg.
Paskirtis	Lanksčiu vamzdeliu perduoda sukimosi energiją vidiniams vibratoriui
Prijungimas prie lankstaus vamzdelio	Šešiabriaunis 7
Prijungimo tipas	Sriegis M36X2 kairėje


### 3. LANKSČIOJO VAMZDELIO IR VIBRACINIŲ ELEMENTŲ TECHNINIAI DUOMENYS

#### Veikimo principas

Lankstus vamzdelis prijungtas prie DINGO maitinimo tinklo siunčia sukimosi energiją vidiniams vibratoriui.

Modelis	Skersmuo(mm)	Ilgis(mm)	Svoris(kg)	Centrifugos jėga (kg)	Dažnis (V.P.M)	Talpa (m <sup>3</sup> /h)
AX25	25	300	1.580	90	14.000	lki 10
AX38	38	345	1.900	410	13.500	lki 15
AX48	48	370	3.600	550	12.500	lki 25
AX58	58	410	4.100	660	12.000	lki 35

Modelis	Ilgis(mm)	Svoris(kg)	AX25	AX38	AX48	AX58
TDX 1m	1,0	3,0	14.250	13.750	12.750	12.250
TDX 1,5m	1,5	3,5	14.000	13.500	12.500	12.000
TDX 2m	2,0	4,0	13.750	13.250	12.250	11.750
TDX 3m	3,0	5,0	13.500	13.000	12.000	11.500
TDX 4m	4,0	6,0	13.000	12.500	11.500	11.000
TDX 5m	5,0	7,0	13.000	12.000	11.000	10.500



### ISPĖJIMAS! Visas instrukcijas atidžiai perskaitykite ir jas išsiaiškinkite.

#### 4.1 DARBO VIETA

- UŽTIKRINKITE, kad vieta kurioje dirbate, būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkingose ir neapšviestose vietose įvyksta nelaimingi atsitikimai.
- NEDIRBKITE su elektros prietaisais patalpose su sprogiu oru, t.y. ten, kur yra degių skyčių, duju, ar dulkių. Elektros prietaisai sukelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
- UŽTIKRINKITE, kad dirbant su elektros prietaisu, pašaliniai asmenys, vaikai ir lankytojai būtų kuo atokiau.

#### 4.2 ELEKTROS SAUGA

- ŽEMINTI PRIETAISAI TURI BŪTI įjungti į lizdą, tinkamai įrengtą ir žemintą pagal visas normas ir taisykles.
- NEBANDYKITE ištraukti įžeminimo smaigo ar kaip nors kitaip keisti kištuką.
- NENAUDOKITE jokių adaptuojančių kištukų.
- PASIKONSULTUOKITE su kvalifikuotu elektriku, jeigu abejojate, ar lizdas tinkamai įžemintas.
- VENKITE kontaktą su įžemintais paviršiais tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, virykės ir šaldytuvai.
- SAUGOKITE elektros prietaisus nuo lietaus ir drėgmės
- SAUGOKITE laidą.
- NIEKADA NĒTRAUKITE už laidą prietaisui pernešti.
- NIEKADA NĒTRAUKITE kištuko iš lizdo, tempdamai už laidą.
- SAUGOKITE laidą nuo karščio, tepalų, aštrių briauṇų ar judančių dalių.
- PAKEISKITE apgadintus laidus iš karto. Apgadinti laidai kelia elektros smūgio pavojų.
- DIRBDAMI su elektros prietaisu lauke, naudokite pailginimo laidą, pažymėtą "HO7RN-F", "W-A2" ar "W".

- NESINAUDOKITE PRIETAIŠU, jei esate pavargę arba jausdami vaistų, alkoholio, ar medikamentų poveikį.
- TINKAMAI APSIRENKITE.
- NESIVILKITE laisvų drabužių ir nesidėkite papuošalų.
- SUSIRIŠKITE ilgus plaukus.
- SAUGOKITE plaukus, rūbus, ir pirštines nuo judančių dalių.
- VENKITE atsitiktinio paleidimo.
- ISITIKINKITE prieš jungdami jungiklį į tinklą, kad jis yra išjungimo padėtyje OFF.
- IŠIMKITE visus reguliavimo įtaisus ar išjunkite jungiklius, prieš ižjungdami prietaisą.
- NEBANDYKITE prietaiso pergudrauti.
- PASIRŪPINKITE tvirta kojų atrama.
- NAUDOKITE apsauginę įranga.
- Visada NAUDOKITE akių apsaugas.

#### **4.4 PRIETAIŠO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**

- NAUDOKITE gnybtus ar kitas priemones, kurios patogios apdirbamai daliai ižvirtinti.
- NENAUDOKITE JĒGOS, dirbdami su prietaisu.
- PASIRINKITE tinkamą prietaisą.
- NESINAUDOKITE PRIETAIŠU, jeigu jis neįsijungia ar neišsijungia jungikliu.
- IŠTRAUKITE kištuką iš maitinimo tinklo, prieš reguliuodami, keisdami dalis ar sandėliuodami prietaisą.
- LAIKYKITE nenaudojamus prietaisus vaikams ir neapmokytiems darbuotojams nepasiekiamose vietose.
- ISITIKINKITE, kad judančios dalys yra tinkamai išcentruotos ir nesukibusios, kad dalys nesulūžusios, ir kad nėra kokio nors kitokio defekto, galinčio pakenkti prietaiso veikimui.
- Sugadintą prietaisą BŪTINA sutaisyti ir tik tada galima juo vėl naudotis.
- NAUDOKITE tik tas dalis, kurias rekomenduoja jūsų modelio gamintojas.

#### **4.5 TECHNINIS APTARNAVIMAS**

- Prietaisą GALI TAISYTI tik kvalifikuoti meistrai.
- Remontuojant prietaisą, NAUDOJAMOS tik autentiškos dalys.
- LAIKYKITĖS taisyklių, nurodytų šio vadovo Priežiūros dalyje.

#### **4.6 SPECIALIOS SAUGOS TAISYKLĖS**

- Prieš pradedami naudoti šį prietaisą, ISITIKINKITE, kad su prietaisu dirbantys asmenys tinkamai susipažinę su prietaiso veikimo principais.
- Ši prietaisą REKOMENDUOJAMA NAUDOTI TIK pagal jo paskirtį, vadovaujantis pateiktomis naudojimo instrukcijomis.
- Prieš ižjungdami prietaisą į elektros tinklą, ISITIKINKITE, kad įtampa ir dažnis sutampa su tais, kurie nurodyti parametru plokštelėje, esančioje viršutinėje plastikinio korpuso dalyje.
- Prieš pradēdami darbą, PATIKRINKITE, ar tvirtai prisukti korpuso varžtai.
- PASIRŪPINKITE, kad sunkus įrengimas nesuplotų kabelio, nes tai gali sukelti gedimą.

- NEJUNKITE lankstaus vamzdelio prie veikiančio variklio.
- NESINAUDOKITE varikliu, kai veikia vamzdelis, ar be pavarų dėžės.
- NENAUDOKITE PRIETAIŠO, esant netinkamai pavarų dėžės ar įkaišo būklei; variklis gali perkasti
- NENAUDOKITE PRIETAIŠO, jeigu plastikinis korpusas sulūžęs.
- UŽTIKRINKITE, kad prietaisu ir jungtimis naudotusi tik kvalifikuoti darbuotojai.
- UŽTIKRINKITE tinkamą vėdinimą.
- LAIKYKITE variklį švarioje ir sausoje vietoje.
- PATIKRINKITE, ar tinkamas elektros kabelio skersinis pjūvis ir ar kabelis tinkamai veikia (žr. 3.3.2 dalį).
- PRIEŠ bet kokį taisymą, IŠJUNKITE variklį iš elektros tinklo.
- JUNGDAMI prie generatoriaus, ISITIKINKITE, kad įtampa, dažnis ir maitinimas yra pastovūs ir tinkami (keitiklio maitinimas neturėtų skirtis daugiau nei ± 5%, kaip nurodyta prietaiso plokšteje).
- REKOMENDUOJAMA NAUDOTI tinkamą apsauginę įrangą, nes akustinis šio prietaiso maitinimo lygis yra 92 dB, o akustinio slėgio lygis yra 85.5 dB.
- BAIGIANT DARBĄ ar PERTRAUKOS METU, darbuotojas TURĘTŲ IŠTRAUKTI kištuką iš lizdo, atjungti jį nuo elektros šaltinio, ir padėti jį taip, kad jis nenukrustų ar neapvirstu.

#### **5. NAUDOJIMO SĄLYGOS**

Jūsų pačių saugumui ir kad nesugadintumėte prietaiso, atidžiai perskaitykite naudojimo rekomendacijas.

1. Prieš dirbdami, patirkinkite, ar į variklį įsuktas žarnos jungties varžtas.
2. Patirkrinkite, ar gerai prisuktas vibracinių elementas prie lankstaus vamzdelio.
3. Nelenkite smarkiai lanksčiojo vamzdelio.
4. Netepkite per daug tepalo.
5. Nelaikykite įjungto vibracinio elemento virš betono ilgiau nei 5 min.
6. Nepertraukite vibracinio elemento judėjimo darbo metu.
7. Neišjunkite vibracinio elemento kai jis įkištas į betoną.
8. Pakeiskite susidėvėjusias prietaiso dalis (žr. vibracinio elemento nusidėvėjimo lentelę).
9. Naudokite tinkamus tepalus.
10. Darbo metu naudokite apsauginę įrangą, nes prietaiso akustinis garso lygis yra 92dB(85,5 spaudimo lygis)
11. Vibracija perduodama operatoriui neviršija  $2,5 \text{m/s}^2$  pagreičio ( $1,45 \text{ m/s}^2$  gaunamos vertės).

**BE TO, REKOMENDUOJAMA ATSIŽVELGTI Į VIETINIUS ŠALIES REIKALAVIMUS.**

#### **6. VEIKIMAS IR PRIEŽIŪRA**

##### **6.1 DARBO PRADŽIA**

Žr. 5 punktą NAUDODJIMO SĄLYGOS

##### **6.2 VAMZDELIO PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO BLOKO**

Maitinimo blokas padeda greitai ir saugiai prijungti lankstų vamzdelį.

**Kaip prijungti**

- 1- Istatykite maitinimo bloko šešiabriaunį vamzdelį į pristatomą vamzdelio korpusą
- 2- Prisukite plastikinę vamzdelio veržlę ant maitinimo bloko aliumininio sriegio. (Nepamirškite, kad veržlės sukamos į kairę ir jokio įrankio nereikia).

## Prijungimo būdai

Lankstaus vamzdelio ilgis: iki 5 metrų (TDX 1m, TDX 1.5m, TDX 2m, TDX 3m, TDX 4m ir TDX 5m).

Vibracinių tankintuvų skersmuo: iki 58 mm (AX25, AX38, AX48 ir AX58).

## 6.3 KAIP IJUNGTI ELEKTROS VARIKLĮ Į TINKLA

Prieš jungdamis variklį į tinklą, išjunkite variklio jungiklį.

## 6.4 KAIP ĮŽEMINTI

Vartotojui nuo elektros smūgio apsaugoti, variklį rekomenduojama įžeminti. DINGO varikliai turi tris kabelius ir atitinkamus kištukus. Varikliams prijungti, rekomenduojama naudoti atitinkamą įžeminimo bloką. Neturint tokį įžeminimo blokų, prieš pajungiant kištukus, rekomenduojama naudoti įžeminimo adapterį.

## 6.5. PRAILGINIMO KABELIAI

Kiekvieną kartą naudokite prailginimo kabelius su įžeminimo laidu ir atitinkamą kištuką su įžeminimu (lizdas taip pat turi būti įžemintas), kuris bus reikalingas variklio jungikliui.

Nenaudokite apgadintų ir susidėvėjusių kabelių.

Nedékite ant kablelių sunkių daiktų.

Skersiniam pjūviui nustatyti, atlikite tokius veiksmus:

## 6.6 VEIKSMAI REIKALINGAM PRAILGINTO KABELIO SKERSINIAM PJŪVIUI NUSTATYTI

Atlikite žemiau išvardintus patikrinimo veiksmus ir pasirinkite didžiausią kabelio pjūvį:

1.Omų pasipriešinimas ir indukcinis kabelis su leistina 5% įtampa,  $\cos\phi=0.8$  dažnio ir įtampos kreivėje. t.y.

Nominali įtampa: 1-230 V, 50 Hz

Nominalus stiprumas: 10 A

Kabelio ilgis: 100 m

Kreivės pradžioje naudojama sandauga: Stiprumas x Ilgis=10x100=1000 Am

Gaujame 4 mm pjūvį


2.Leistinas kabelio įkaitinimas, remiantis VDE (būtina naudotis minimalia skersinio pjūvio lentele)

t.y.Turint 10 A ir remiantis lenteles duomenimis 15 A ar mažiau, gaujamas 1mm pjūvis.

Todėl pasirenkamas pjūvis =4mm. Iš dviejų patikrinimų visada rinkites didžiausią skersinį pjūvį.

## [ITAMPOS IR DAŽNIO KREIVĖS

\* Skerspjūvio plotas (mm<sup>2</sup>)



Minimalus pjūvis pagal VDE taisykles		
Laidas mm <sup>2</sup>	Maksimumas A	Maks. saugiklis A
1	15	10
1,5	18	10/3-16/1
2,5	26	20
4	34	25
6	44	35
10	61	50
16	82	63
25	108	80

## 6.7 VIBRACINIO ELEMENTOPROJUNGIMAS PRIE LANKSTAUS VAMZDELIO

Lankstūs vamzdeliai TDX naudojami vibracinių elementų AX38, AX48 ir AX58 prijungimui. Galima pakeisti vibracinius elementus nenaudojant specialių įrankių. Modeliui AX25 dėl skersmens reikalinga speciali pavara.

Prijungimo procedūra

1- Įstatykite vibracinio elemento šešiabriaunį vamzdelį į lankstujį vamzdelį.

2- Įsukite vibracinį elementą į pavarą, prisukite veržliarakčiu.

## 6.8 PATIKRINIMAS

1.- Prieš pradédami darbą, patirkinkite ar tinkamai veikia visi valdymo ir saugos prietaisai.

2.- Reguliariai tikrinkite maitinimo kabelius.

3.- Pastoviai tikrinkite pavarą. Trūkus žarnai, sutaisykite ją arba pakeiskite ją nauja.

4. Pastebėjė nusidėvėjusias dalis, jas pakeiskite.

5.- Pastebėjė saugos prietaisų gedimus ar kitokius defektus, galinčius pakenkti saugiam prietaiso veikimui, iš karto praneškite apie tai atsakingam asmeniui.

## 7.VIBRACINIŲ ELEMENTŲ SKERSMENS IR ILGIO NUSIDÉVĒJIMO IŠMATAVIMAI

Modelis	Skersmuo	Ilgis
AX25	23,5(25)	310(220)
AX38	36(38)	330(335)
AX48	45,5(48)	355(360)
AX58	55,5(58)	360(365)

A. Juodai paryškinti minimalūs išmatavimai.

B. Skliausteliuose pateikiami originalūs išmatavimai.

C. Pasiekus minimalų skersmens išmatavimą, pakeiskite KORPISA.

D. Pasiekus minimalų ilgį, pakeiskite antgalį.

## 8. REGULIARUS TECHNINIS APTARNAVIMAS

1.- Su elektros dalimis gali dirbti tik kvalifikuotas specialistas.

2.- Prieš taisymo veiksmus, nepamirškite atjungti elektros.

3.- Techninio aptarnavimo metu naudojamos tik autentiškos dalys.

4.- Reguliarius keitiklio guolių suteptumas nebūtinės.

5.- Anglinius šepetėlius rekomenduojama tikrinti kas 100 valandų.

Keisti juos rekomenduojama tuomet, kai efektynius ilgius nesiekia

Šepetėliams pakeisti, atlikite tokius veiksmus:

- a) Atsuktuvu nuimkite šoninj korpuso gaubtelij (107087), ikišdami atsuktuvą tarp gaubtelio ir korpuso. Atsuktuvą nuspauskite.
- b) Atsuktuvu suraskite šepetėlio fiksatorių (103775); ši dalis yra įsriegta. Nuimkite fiksatorių taip, kad matytusi šepetėlis (103773). Tada pasukite varikli taip, kad išlystu šepetėlis arba, šepeteliui ištraukti, ikiškite atsuktuvą.
- c) Įstatykite naujā šepetėli, prisukite fiksatorių, o tada uždékite korpuso gaubtelij.
- 6.- Perkaitinimui išvengti, reguliarai valykite ventiliacijos angas konverterio priekinėje ir galinėje dalyse.
- 7.- Atlikus techninj aptarnavimą, visus apsauginius prietaisus reikétu tinkamai sumontuoti.
- 8.- Po 40 darbo valandų patikrinkite korpusą laikančius varžtus.
- 9.- Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, kas 12 mėnesių arba dažniau techniniam patikrinimui atlikti rekomenduojama kreiptis į igaliotą platintoją.

## 9. REGULIARUS LANKSTAUS VAMZDELIO IR VIBRACINIŲ ELEMENTU TECHNINIS APTARNAVIMAS

1. Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite varikli.
2. Naudokite tik originalias prietaiso dalis.
3. Kai tikrinate vibracinių elementų susidévejimą, patikrinkite jų išorinj skersmenj ir ilgi. Esant minimaliems išmatavimams, pakeiskite korpusą arba dangtelį (žr. 7 punkto lentelę).
4. Vamzdeli sutepkite tepalu kas 100 darbo valandų.
- 5 Uždékite šiek tiek tepalo ant delno ir sutepkite varmzdeli per visą jo ilgi. Rekomenduojamas tepalo kiekis 25g./1metrui. Nepertepkite tepalo per daug, kad tepalas nepatektų į vibracinių elementų vidų. Nevalykite vamzdelių tirpikliais. Rekomenduojame naudoti šį tepalą: STABURAGS N-4 (KLUBER LUBRICATION), ar kokį kitą, pasižymintį panašiomis charakteristikomis:

Paleidimo taškas s/DIN1801/1(°C)	>220
Temperatūros diapazonas (°C)	30-130
Maksimali temperatūra per trumpą laiką(°C)	180
Isiskverbimas s/DIN1804 (0.1m)	260
Tankumas s/DIN 51818	2/3
Dinaminis klampumas	3.000
Greičio faktorius	500.000

5. Kai vamzdelio kai vamzdelio ilgis tampa nelygus žarnai(+/-10mm), ji būtina taisyti, kol néra didesnio gedimo.

6. Tepalą rekomenduojama keisti kas 300 darbo valandų. Norédami pakeisti tepalą, nuimkite vibracinių elemento dangtelį. Tvirtai laikykite korpusą ir ištraukite dangtelį su plastikiniu plaktku. Taip atlaisvinsite sriegius. Išvalykite seną alyvą ir pripildykite dangelio ertrę SAE 40 tipo arba panašią. Įstatykite pagal nurodymus.

7. Priežiūros veiksmai:

- praplaukite detales tirpikliu ir nušluostykite.
- apžiūrėkite guolius, tarpikliai ir šešiabriaunį vamzdelį. Jeigu aptikote, kad alyva pateko į galvutę, pakeiskite alyvos tarpikliaus. Keičiant tarpikliaus, uždékite juos nugarelémis viens į kitą.
- tarpikliai sulaiako alyvą galvutėje, kad nepatektų į vamzdelį. Būkite atsargūs, nepažeiskite paviršiaus. Išémus tarpikliaus, rekomenduojama juos pakeisti. Dangtelį pripildykite SAE 40 tipo ar panašią alyva.
- Prieš dėdami sandarinimo žiedą, uždékite sandarikli. Priveržkite visas detales, kad vanduo ar betonas nepatektų į galvutę.

8. Atlikę priežiūros darbus, tinkamai sujunkite visas dalis.

9. Rekomenduojama, kad kvalifikuotas specialistas atliktu įrengimo patikrinimą kas 12 mén. ar dažniau, priklausomai nuo naudojimo sąlygų.


### 9.1 LAIKYMAS

Nesinaudojant AVMU varikliu ilgesnį laiką, rekomenduojama jį laikyti švariose, sausose ir saugiose vietose.

### 9.2. TRANSPORTAVIMAS

Transportavimo metu AVMU varikli būtina saugoti nuo išslydimo, apsivertimo ir smūgių.

## 10. ELEKTROS JUNGIMO SCHEMA



PASTABA: Prieš uždarant abi kameras, visus kabelius rekomenduojama atitinkamai korpusui, kuris pristatomas plastikiniame apvalkale.

- 1- KIŠTUKAS
- 2- JUNGIKLIO KABELIS, 1.5 mm<sup>2</sup> PJŪVIS
- 3- JUNGIKLIO KABELIS, 1.5 mm<sup>2</sup> PJŪVIS
- 4- IŽEMINIMO KABELIS (ŽALIAS-GELTONAS/žalias-UL-)
- 5- IŽEMINIMO TAŠKAS
- 6- JUNGIKLIS
- 7- VARIKLIO JUNGIKLIO KABELIS, 2.5 mm<sup>2</sup> PJŪVIS
- 8- VARIKLIO JUNGIKLIO KABELIS, 2.5 mm<sup>2</sup> PJŪVIS
- 9- UNIVERSALUS VARIKLIS
- 10- PRIJUNGIMAS PRIE ŠEPETELIŲ

## 11. VARIKLIO GEDIMU SURADIMAS IR PAŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS/SPRENDIMAS
Elektros prietaisas neveikia	1.- Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. 2.- Anglies šepetelių gedimas. 3.- Jungiklio gedimas
Variklis veikia, bet jis perkaista	1.- Išvalykite korpuso įeinamąjas ir išeinamąjas ventiliacijos angas. 2.- Įsitinkinkite ar veržlės ir fiksavimo varžtai gerai prisukt.

Variklis dirba lėtai ir perkaista	1.- Patikrinkite elektros tinklo įtampa. 2.- Patikrinkite kabelio techninės specifikacijas. 3.- Iškaišo arba vamzdelio gedimas.
Variklis dirba labai garsiai	1.- Anglies šepetėlių gedimas. 2.- Guolių gedimas. 3.- Gali būti, kad rotorius liečia statorių. 4.- Sugadintas išorinis apvalkoras, arba per daug laisvi varžtai.

## 12. LANKSTAUS VAMZDELIO IR VIBRACINIŲ ELEMENTU GEDIMU SURADIMAS IR PAŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS/SPRENDIMAS
Variklis veikia su perkrova ir perkaista	1.- Galutė per daug sutepta tepalu. 2.- vamzdelyje per daug arba per mažai tepalo 3.- Nėra sandariklio arba pavarų tepalas subėgo į galutę, arba galutėje nėra alyvos. 4.- Sutrikęs galutės judėjimas. 5.- Perdavimas su dideliais išlinkimais. 6.- Blogas perdavimas, sutrukusi žarna.
Neveikia guolis	1.-Nepakankamas alyvos kiekis galutėje. 2.-galutė buvo įjungta ir veikė ilgą laiką neįkišta į betoną. 3.Ant galutės pateko vanduo. 4. Į korpusą buvo stipriai smūgiuota.

## 13. KAIP UŽSAKYTI ATSARGINES DALIS

- Visuose atsarginių dalių užsakymuose turi būti nurodytas DALIES KODAS, KAIP NURODYTA DALIŲ SARAŠE. Rekomenduojama nurodyti ir PREKĘS GAMINTOJO NUMERĮ.
- Identifikacinė plokštélė su gamintojo ir modelio numeriu yra viršutinėje variklio plastikinio korpuso dalyje. Pavarų dėžėje ir iškaišo gamintojo numeris įspaustas išoreje.
- Pateikite tikslias pristatymo instrukcijas, išskaitant reikalingą maršrutą ir visą gavėjovardą.

## 14. PATARIMAI BETONO VIBRATORIAUS NAUDΟJIMUI

Pasirinkite tinkamą naudojimui vibratorių, kurio išmatavimai atitinka prietaiso struktūrą. Prieš pradédami darbą, patikrinkite, ar betono vibratorius gerai veikia. Darbo metu laikykite saugos taisyklį ir naudokite apsaugos priemones. Kiekvieno betono sluošnio storis neturi viršyti 50 cm. (rekomenduojama tarp 30 ir 50 cm.). Vibratorių statykite vertikaliai į betoną, neperkelkite jo į horizontalią padėtį. Vibratorių į betoną statykite reguliariais intervalais. Vienas intervalas yra 8-10 kartų vibracinių elemento skersmens dydžio.

## 4.3 ASMENNĖ APSAUGA

BŪKITE ATIDŪS, dirbdami su elektros prietaisu, sekite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu.

## **GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS**

- Būtinos salygos garantiniams remontui atliliki:
- Būtina turėti užpildytą garantinį taloną su nurodyta pardavimo data, pardavėjo pavarde ir parašu, parduotuvės antspaudu, pirkimo čekiu arba sąskaita.
- Sugedės prietaisas pervežamas kliento sąskaita, pridedami reikalingi dokumentai ir išsamus gedimo aprašymas.
- Garantinės priežiūros metu, aptikus gamyklinį defektą, sugedusi prekė nemokamai keičiama nauja.
- Serviso centras turi teisę nutraukiti garantinę priežiūrą, jei:
- Prietaisas yra mechaniskai pažeistas.
- Prietaisas naudotas ne pagal lietuvišką instrukciją.
- Prietaisas buvo jungiamas į netvarkingą elektros tinklą.
- Garantinės priežiūros metu prietaisas remontuotas ne serviso centre.
- Prietaisas sugedo dėl to, kad buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas.
- Prietaisas sugedo dėl to, kad nebuvo laikomasi jo techniniame pase (aprašyme) nurodytų sąlygų.
- Jeigu dėl gedimų gaminys keičiamas, pirkėjas turi atlyginti nuostolius už mechaninius pažeidimus, atsiradusius dėl jo kaltės.
- Su šiomis garantinės priežiūros salygomis susipažinau ir su jomis sutinku, dėl prietaiso komplektavimo ir mechaninių pažeidimų pretenzijų neturiu.

Pirkėjo parašas: .....

ENAR (gamintojas Enarco S. A., Ispanija) įrenginiams suteikiama 12 mén. garantija.

Gaminys .....

Modelis .....

Gamyklinis Nr. ....

(Šaknelė negaliож be garantinės priežiūros taisykių 1-4 punkto)

Pirkimo data .....

Pastabos .....

Vibracinių elementų  
ilgis